

Opis techniczny do inwentaryzacji muszli koncertowej
w Jabłonie,-

Muszla koncertowa jest położona na skraju parku w Jabłonie, jej mury są włączone do murewanego ogrodzenia, oddzielającego od parku teren gospodarstwa ogrodniczego i cieplarni. Bryła ośiowa, sytuowana na osi w kierunku północ-południe.

Muszla składa się z właściwej muszli i dwu symetrycznych ramion murów, tworzących przed nią otwarte wnętrze. Od strony zachodniej obok muszli istnieje sklepiona piwniczka.

Mury muszli posiadają od wewnątrz i zewnątrz ślady 2 otworów, z tego 1 prawdopodobnie drzwiowy. Sklepienie zachowało resztki tynku z pozostałościami 6-kątnych malowanych kasetonów. Ściany wewnętrzne tynkowane prawdopodobnie później, bo po zamurowaniu w/w otworów.

Mury ramion nietynkowane z wyjątkiem pilastrów, których kaselowanie zostało później na pewnym odcinku wyrównane na gładko tynkiem.

Między pilastrami mury pokryte cegłą ze spadkiem dla odpływu wody.

Materiał - cegła, a w partii górnej - tworzącej sztuczną ruinę, również kamień łamany

Uszkodzenia: 1/ niebezpieczne pęknięcia pionowe od strony północnej, pochodzące na sklepienie muszli.

2/ cegły korony murów na kilku odcinkach zwietrzałe i obłuzowane, cegły ścian częściowo zwietrzałe, z wypłókaną zaprawą ze spoin.-

W. Kozielski

/ Inż. Arch. W. Kozielski /