


67

Plenty

95

TG-OM-150-76



Unkown, Plenty.



maga budynek tzw. ochronki.

Środkowa i północna część obszaru jest w stanie daleko posuniętego zniszczenia i zaniedbania. Zarówno zachodnia część tego terenu, taras i skarpa, jak i wewnętrzne jezioro, wymagają dużego nakładu prac ziemnych wodnych i ogrodniczych dla doprowadzenia tej części ogrodu do należytego stanu. Drzewostan, z wyjątkiem grobli, wiodącej na most o zachowanych drzewach i pasmach krzewów, jest zdewastowany. Skośny rów, odprowadzający ścieki z dawnej kanalizacji, a będący obecnie miejscem zwałki śmieci i gruzu, należy zasypać. Wzdłuż zniszczonego na wielu odcinkach płotu ciągnie się pas nasypu ziemnego, który należy rozplantować i włączyć w ogólny układ terenoplastyki ogrodu. Jezioro wewnętrzne, posiadające własne źródła, jest w północnej części zupełnie zarosnięte i jedynie wąski rów wzdłuż skarpy odprowadza wody, wraz z ściekami w stronę północną. Jezioro to wraz z łąką, leżącą na zachód od wyspy wymaga bagrowania.

Most rzymski jest w stanie dobrym, po zabiegach konserwatorskich z lat 1949 -1950. Pomnik bitwy raszynskiej wymaga generalnego remontu i uzupełnienia otaczających go stopni kamiennych. Również zadrzewienie wyspy wymaga uzupełnienia a dziczące krzewy oczyszczenia i korektury. Przeciwległy wyspie pas skarpy nadbrzeżnej, stanowiący integralną część oprawy jeziora, obecnie zupełnie pozbawiony zadrzewienia, i zajęty częściowo na ogródki warzywne, wymaga, po uprzednio przeprowadzonej rewindykacji, poważnych zabiegów porządkujących rzeźbę terenu, przeprowadzenia dróg, izadrzewienia i zakrzewienia.

*W. W. W.*