

1348

TC-OK-1-43 KRAKÓW 1348
AUGUSTYANIE

Kościół parafialny sw. Katarzyny i klasztor Augustiański.

usytuowany pomiędzy ulicami Augustiańską, Skałeczną i Paulińską. Fundowany przez Kazimierza Wielkiego dla Augustianów sprowadzonych z Pragi ok. 1345 r.

Kościół i klasztor zniszczone wylewem Wisły w 1534 r. oraz pożarami 1556, 1604, 1638. w ostatnim spłonęła biblioteka. Kilkakrotnie restauracje w XIX i XX w. Uszkodzenia w czasie działań wojennych 1945 r. - restauracja w 1948 r. W 1948/49 kasata miejscowego zgromadzenia Augustianów.

Kościół, gotycki orientowany, murowany z cegły w układzie polskim z zastosowaniem zendrówki w dekoracyjnych wzorach rombów i kamienia łamanego / przyziemie kościoła, dolna część fasady zach. kaplica węgierska / oraz ciosu / cokół, kruchta, nawa pd. / użytego ponadto do części konstrukcyjnych i dekoracyjnych.

Prezbiterium cztero przęsłowe, zamknięte pięciobocznie. Korpus bazylikowy, trójnawowy, z osią lekko skrzywioną w stosunku do prezbiterium, o czterech przęsłach nierównej szerokości.

Zabudowania poklasztorne. Przyległe od pn. do kościoła. od wsch. otoczone murem. W murze łączącym kościół z zabudowaniami klasztoru OO paulińców, przy kaplicy sw. Moniki, bramka barokowa częściowo w ruinie. Gotyckie, przebudowane w baroku w latach 1631-4 / przekształcenie wewnątrz, nadbudowa pięter w skrzydle pn. i ponad pn. ramieniem transeptu /. Uszkodzone huraganem 1936. Murowane z cegły, w części gotyckiej o układzie polskim i kamienia łamanego, widocznego w niektórych z dolnych partii murów, oraz ciosu użytego do szczegółów architektonicznych i części konstrukcyjnych. Barokowa przy kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia i fasada północna zabudowań klasztornych tynkowana. Piętrowe złożone z przylegających do północnej ściany kościoła części prostokątnej przy której od północy na wysokości prezbiterium długie skrzydło łączące się z dawną basztą. W narożnikach: przy północnej ścianie części prostokątnej oraz między dawną linią murów obronnych a skrzydłem północnym dwie usytuowane doń protopadle barokowe przybudówki / położona przy linii murów obronnych mieściła dawniej bibliotekę klasztorną /. Część prostokątna, gotycka, mieści krużganki konsekrowane w 1378 r. z wirydarzem pośrodku, pięcioprzędłowe w ramieniu wschodnim i zachodnim i sześcioprzędłowe w ramieniu północnym i południowym.

Budynek dawnej biblioteki wzniesiony w 1627 r. staraniem przeora Augustianów Józefa Senecjusa. Dwutraktowy.

Ch

Kościół parafialny sw. Katarzyny i klasztor Augustiański.

usytuowany pomiędzy ulicami Augustiańską, Skałeczną i Paulińską. Fundowany przez Kazimierza Wielkiego dla Augustianów sprowadzonych z Pragi ok. 1345r. Kościół i klasztor zniszczone wylewem Wisły w 1534 r oraz pożarami 1556, 1604, 1638. w ostatnim spłonęła biblioteka. Kilkakrotne restauracje w XIX i XXw. Uszkodzenia w czasie działań wojennych 1945r-restauracja w 1948r, w 1948/49 kasata miejscowego zgromadzenia Augustianów.

Kościół, gotycki orientowany, murowany z cegły w układzie polskim z zastosowaniem zendrówki w dekoracyjnych wzorach rombów i kamienia łamanego/przyziemie kościoła, dolna część fasady zach. kaplica węgierska/ oraz ciosu / cokół, kruchta, nawa pd./użytego ponadto do części konstrukcyjnych i dekoracyjnych.

Prezbiterium czteropiętrowe, zamknięte pięciobocznie. Korpus bazylikowy, trójnawowy, z osią lekko skrzywioną w stosunku do prezbiterium, o czterech przęsłach nierównej szerokości.

Zabudowania poklasztorne. Przyległe od pn. do kościoła. od wsch. otoczone murem. W murze łączącym kościół z zabudowaniami klasztoru OO paulińców, przy kaplicy sw. Moniki, bramka barokowa częściowo w ruinie. Gotyckie, przebudowane w baroku w latach 1631-4/przekształcenie wnetrz, nadbudowa pięter w skrzydle pn. i ponad pn. ramieniem transeptu/. Uszkodzone huraganem 1936. Murowane z cegły, w części gotyckiej o układzie polskim i kamienia łamanego, widocznego w niektórych z dolnych partii murów, oraz ciosu użytego do szczegółów architektonicznych i części konstrukcyjnych. Barokowa przy kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia i fasada północna zabudowań klasztornych tynkowane. Piętrowe złożone z przylegających do północnej ściany kościoła części prostokątnej przy której od północy na wysokości prezbiterium długie skrzydło łączące się z dawną basztą. W narożnikach: przy północnej ścianie części prostokątnej oraz między dawną linią murów obronnych a skrzydłem północnym dwie usytuowane doł. protopalle barokowe przybudówki / położona przy linii murów obronnych mieściła dawniej bibliotekę klasztorną /. Część prostokątna, gotycka, mieści krużganki konsekrowane w 1378 r. z wirydarzem pośrodku, pięcioprzędłowe w ramieniu wschodnim i zachodnim i sześcioprzędłowe w ramieniu północnym i południowym.

Budynek dawnej biblioteki wzniesiony w 1627 r. staraniem przeora Augustianów Józefa Senecjusa. Dwutraktowy.