DO PROJEKTU MELIORACJI
STAWU W POŁ. CZĘŚCI PARKU
w Wilanowie

OBIAŚNIENIE

GŁĘBOKOŚCI ZALEGANIA SZLAMU POBIERANE OD ZW. W. OBS. • 1.35 / 1.90

GRUBOŚĆ WARSTWY SZLAMU 0.55

RURA PRZELEWOWA

Przekrój 11

Przekrój 10

Przekrój 9

Przekrój 8

Przekrój 7

Przekrój 6

Przekrój 5

Rura drewniana spustowa

Przekrój 4

Przekrój 3

Przekrój 2

Przekrój 1

Narzut z kamienia

Wylot rurociągu doprowadzającego

Warstwice zalegania szlamu oraz punkty sondowania w stawie

1:250

TC-P-5672

inż. [illegible] Voiszewski
10/IX 52 r.

ODZ Nr inw.
TC-pl. 6390